

SightFusion Ver.1.6.0 アップデート機能概要

2025 年 4 月
株式会社 ニコン・トリンブル

いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本書では、SightFusion Ver.1.6.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。

■ 撮影設定の改善 (Capture)



- ◆ 夕方の時間帯に自動モードを使用すると、白飛びすることがある件を修正しました。

■ 撮影画像の収差補正 (Stitch)

- ◆ 撮影画像に、光学レンズの歪曲収差に起因する歪みが強く残る場合、画像の結合に失敗することがありましたが、歪曲収差を補正しながら画像結合できるようにしました。

■ ひび以外の損傷 (Inspection)

- ◆ 漏水、遊離石灰、剥離、鉄筋露出を検出できるようにしました。
- ◆ 漏水、遊離石灰、剥離、鉄筋露出をエクスポートできるようにしました。



■ CAD エクスポートの改善 (Inspection)

- ◆ エクスポートした CAD データの注記の引き出し線あり/なしを選べるようにしました。

以上