

## Trimble SKY Controller Ver.1.6.2.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
新規追加	受信機	Trimble R750に対応しました。
新規追加	受信機	Trimble Catalyst DA2に対応しました。
機能改良	VRS設定	VRS設定のマウントポイントを最新版に更新しました。
機能改良	ライセンス	ライセンス情報をサーバ上で管理する方式に変更しました。
機能改善	点検誤差値	直接観測の点検誤差値( $\Delta N, \Delta E, \Delta U$ )が正しく表示されない件を改善しました。 (TOWISEの計算値と同値になるよう改善しました)
機能改善	スタティック観測	スタティック観測時、“コントローラを外す”を実行するとアプリケーションが終了する件を改善しました。
機能改善	Web-RTK	Web-RTKの測設時に再初期化が実行できない件を改善しました。
機能改善	チルト補正観測	Trimble R10受信機でチルト補正観測時、適切な観測値を取得できない場合にエラーメッセージを表示するように改善しました。 (Trimble R10 ファームウェアの致命的な問題は改善していませんが、不適切な観測値を記録しないようアプリケーションに制限を加えました)

2022年12月 株式会社 ニコン・トリンプル